



Sichtbare Spuren der Siedlungsentwässerung unterhalb eines Regenbeckens



Ansammlung von Köchern der Köcherfliegenlarve an einem Stein aus der Flusssohle



Heterotropher Bewuchs



Visuelle Prüfung von Sohlensteinen



Auslaufbereich einer Hochwasserentlastung



Grossflächiges Eisensulfid an einem Sohlenstein



Sicherheit geht vor – Gesicherte Ausstiegleiter und Halteseil

Stadt Lenzburg / Kt. Aargau Gewässermonitoring Aabach

Leistungsbeschreibung

Unterstützung der Bauherrschaft bei der Einführung und Weiterentwicklung des Vorgehenskonzeptes zur Prüfung der Funktionstüchtigkeit der Infrastruktur zur Siedlungsentwässerung:

- Startsituation und Pilotbegehung zur Sicherstellung des gemeinsamen Aufgabenverständnisses
- Erarbeitung und Weiterentwicklung der erforderlichen Dokumentation
- Verbesserung der Sicherheitsaspekte für die Begehungen im Gewässer
- Ableitung von Handlungsbedarf und Einzelmassnahmen aus negativen Befunden oder sonstigen Beobachtungen
- Präsentation von Ergebnissen

Auftraggeber
Stadt Lenzburg

Aufwand
ca. 10 kCHF/Jahr

Zeitraum
Seit 2013

- Leistungen**
- Durchführung der periodischen Erfolgskontrollen durch Gewässerbegehungen
 - Dokumentation und Pflege des Nachführprotokolls